



Kuinka turvallisia EU:ssa myytävät polkupyörän lastenistuimet ovat?



Kansalliset markkinavalvontaviranomaiset tekivät yhteistyötä Euroopan komission rahoittamassa tuoteturvallisuushankkeessa, jonka tarkoituksena oli tarkistaa polkupyörän lastenistuinten turvallisuusriskit.



Mitä testattiin?

Akkreditoitu laboratorio analysoi **25 näytettä polkupyörän etu- ja takalastenistuinta**, jotka oli ostettu verkkokaupoista ja fyysisistä myymälöistä **kahdeksasta maasta**. Niiden turvallisuusriskit, kuten terävät reunat ja ulkonemat, puristumis-, leikkaus- ja puristumisvaarat sekä tahaton avautuminen ja irtoaminen, testattiin – samoin kuin kestävyys, toimivuus sekä suunnittelu- ja mittavaatimusten noudattaminen.



Mitä sinun tulisi tehdä?

- **tarkista** [Safety Gate-järjestelmästä](#), onko siellä ilmoitettu ongelmista liittyen tuotteeseen, jonka haluat ostaa. Etsi tuotetta eränumeron perusteella.
- **ennen ostamista** varmista, että istuin soveltuu pyörääsi. Myyntipisteessä tulisi olla saatavilla tieto istuimen pituus- ja painorajoista.

- **varmista**, että istuimessa on olkahihnat, jalkatuet ja jalkahihnat. Jos jokin näistä puuttuu, istuin voi olla vaarallinen.
- **ennen ajoa** tarkista, ettei istuimessa ole teräviä reunoja, ruuveja tai pultteja, jotka voivat tarttua lapsen vaatteisiin.
- **tarkasta istuin säännöllisesti**, erityisesti istuimen kiinnitys, sillä sääolosuhteet ja tiheä käyttö voivat löystyttää osia tai vahingoittaa komponentteja, mikä voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- **ilmoita turvallisuusongelmista** tai tapaturmista kuluttajansuojaviranomaiselle [Consumer Safety Gatewayn](#) kautta.




Testitulokset

Yhteensä 17 näytettä 25:stä (68 %) ei täyttänyt vähintään yhtä testausvaatimusta.

Erityisesti teräviin reunoihin ja ulkonemiin liittyvien turvallisuusvaatimusten osalta puutteiden osuus oli suuri, sillä 11 näytettä (44 %) 25:stä ei läpäissyt testiä. Kaiken kaikkiaan kahdeksan näytettä (32 %) ei täyttänyt jalka- ja kiinnityshihnoja koskevia vaatimuksia. Istuimen sivusuojia koskevien vaatimusten osalta kuusi (24 %) näytettä ei läpäissyt testiä. Sama määrä näytteitä ei täyttänyt kiinnitysjärjestelmän tehokkuutta, hihnojen turvallisuutta (niiden pysyminen paikoillaan) ja säätölaitteiden lujuutta koskevia vaatimuksia.

Verkkokaupasta ostetusta 13 näytteestä 11 (85 %) ei läpäissyt testiä, kun taas myymälöistä ostetusta 12 näytteestä kuusi (50 %) ei täyttänyt vaatimuksia. Lisäksi suurin osa istuimista ei täyttänyt tuotteen mukana toimitettavia varoituksia, merkintöjä ja ohjeita koskevia vaatimuksia.



Mitä riskejä tuotteisiin liittyy?

Polkupyörän lastenistuimia käytetään ympäristöissä, joissa onnettomuudet ja törmäykset ovat mahdollisia, minkä vuoksi riskien hallinta on välttämätöntä. Huono suunnittelu tai valmistus voi lisätä loukkaantumisriskiä.


Vakavimmat turvallisuusongelmat havaittiin turvavöissä ja kiinnitysjärjestelmissä. Osa säätölaitteista ei läpäissyt lujuustestejä, sillä hihnat saattoivat luiskahtaa pois paikoiltaan tai ne eivät olleet lapsiturvallisia, mikä aiheutti putoamisvaaran sekä mahdollisen takertumis- tai kuristumisvaaran.

Muita riskejä ovat esimerkiksi väärin kiinnitetyt etuistuimet, jotka voivat heikentää ohjattavuutta ja aiheuttaa onnettomuuksia, sekä väärin sijoitetut tai kiinnitetyt istuimet, jotka voivat johtaa lapsen putoamiseen. Sääolosuhteet, tiheä käyttö sekä polkupyörään soveltumattoman istuimen käyttö voivat heikentää turvallisuutta entisestään.



Mitä kansalliset viranomaiset tekivät?

Kahden näytteen arvioitiin aiheuttavan **vakavan riskin**, yhden suuren riskin, kolmen keski-suuren riskin ja kolmen pienen riskin.



EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään vaarallisia muita tuotteita kuin elintarvikkeita varten, [Safety Gateen](#), tehtiin haitallisen tuotteen ilmoitus **kahdesta tuotteesta**.

Yhteiseen hankkeeseen osallistuneet kansalliset viranomaiset ryhtyivät seuraaviin toimiin:

- yksi tuote vedettiin takaisin loppukäyttäjiltä,
- kolme tuotetta poistettiin markkinoilta,
- viiden tuotteen osalta taloudellisia toimijoita pyydettiin muuttamaan tai parantamaan tuotteita,
- kolmen muun tuotteen osalta taloudellisille toimijoille määrättiin seuraamuksia,
- kolmeen tuotteeseen määrättiin lisäämään asianmukaiset varoitukset.



Skannaa QR-koodi, niin saat yksityiskohtaisen raportin ja lisätietoja.