



Hvor sikre er cykelstole, der sælges i EU?



Nationale markedsovervågningsmyndigheder samarbejdede i et produktsikkerhedsinitiativ finansieret af Europa-Kommissionen om at kontrollere cykelstole for sikkerhedsrisici.



Hvad blev testet?

25 front- eller bagmonterede cykelstole, købt online og i fysiske butikker i **8 lande**, blev analyseret af et akkrediteret laboratorium. De blev testet for sikkerhedsrisici, herunder skarpe kanter og fremspring, risiko for at blive viklet ind, få snitsår og at komme i klemme, utilsigtet frigørelse og løsrivelse – samt for holdbarhed, ydeevne og overholdelse af krav til konstruktion og påkrævede dimensioner.



Hvad skal du gøre?

- **Tjek [Safety Gate](#)** for at se, om der er indberettet problemer for det produkt, du gerne vil købe – husk at se efter det samme batchnummer.
- **Før du køber**, skal du kontrollere, at cykelstolen passer til din cykel – barnets maksimale højde og vægt skal være vist på salgsstedet.

- **Sørg for**, at cykelstolen har skulderseler, fodstøtter og fodstropper – hvis nogen af disse dele mangler, er den måske ikke sikker.
- **Før du kører**, skal du tjekke cykelstolen for skarpe kanter, skruer eller bolte, der kan hænge fast i tøjet.
- **Efterse cykelstolen regelmæssigt**, især monteringsbeslaget, da vejr og hyppig brug kan løsne dele eller beskadige komponenter, og det kan påvirke sikkerheden.
- **Indberet sikkerhedsproblemer** eller ulykker med produktet til din forbrugerbeskyttelsesmyndighed på [Consumer Safety Gateway](#).




Testresultater

17 ud af i alt 25 stikprøver (68 %) opfyldte ikke mindst ét af testkravene.

De fleste tilfælde af manglende opfyldelse af kravene omhandlede skarpe kanter og fremspring, hvor 11 (44 %) af 25 stikprøver ikke opfyldte kravene. I alt 8 stikprøver (32 %) opfyldte ikke kravene til seler og fodstropper. For kravene til sidebeskyttelse dumpede 6 stikprøver (24 %) i test. Den samme andel dumpede også i test af selesystemets effektivitet, stropsikkerhed (at de bliver siddende) og justeringsanordningernes styrke.

11 (85 %) af de 13 stikprøver, der blev købt på nettet, dumpede i test, og det samme gjaldt 6 (50 %) af de 12 stikprøver, der blev købt i fysiske butikker. Desuden opfyldte størstedelen af cykelstolene ikke kravene til advarsler, mærkning og vejledninger, som skal leveres sammen med produkterne.



Hvilke risici er der?

Cykelstole anvendes i miljøer, hvor der er risiko for ulykker og sammenstød, hvilket gør det afgørende at minimere risikoen. Dårligt design eller dårlig fremstilling kan øge risikoen for, at nogen kommer til skade.


De alvorligste sikkerhedsproblemer blev konstateret i forbindelse med stropper og selesystemer. Nogle justeringsanordninger bestod ikke af styrke, eller stropperne kunne glide ud af position eller var ikke børnesikrede, og det udgjorde en risiko for, at barnet kunne falde ned eller blive viklet ind i dem eller blive kvælt.

Andre risici omfattede forkert monterede frontmonterede cykelstole, som kunne påvirke styreevnen og forårsage ulykker, samt forkert placerede eller fastgjorte cykelstole, som kunne medføre, at barnet faldt ned. Vejrforhold, hyppig brug og brug af en cykelstol, der ikke passer til den pågældende cykel, kan yderligere forringe sikkerheden.



Hvad gjorde de nationale myndigheder?

2 af de stikprøver, der ikke opfyldte kravene, blev vurderet at udgøre en **alvorlig risiko**, 1 en høj risiko, 3 en middel risiko og 3 en lav risiko.



Der blev indgivet underretninger om **2 produkter**, der blev anset for at være skadelige, i [Safety Gate](#), EU's hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter.

De nationale myndigheder, der deltog i dette samarbejde, tog følgende skridt:

- Tilbagekaldte ét produkt fra slutbrugerne
- Beordrede tilbagetrækning fra markedet for 3 produkter
- Bad erhvervsdrivende om at ændre eller forbedre 5 produkter
- Indførte sanktioner mod erhvervsdrivende for yderligere 3 produkter
- Bad om, at 3 produkter skulle forsynes med passende advarsler.



Scan QR-koden for at se den detaljerede rapport og få flere oplysninger