



Kui ohutud on laste jalgrattaistmed, mida müüakse ELis?



Riiklikud turujärelevalveasutused tegid koostööd Euroopa Komisjoni rahastatud tooteohutusalgatuse raames, et kontrollida laste jalgrattaistmeid ohutusriskide osas.



Mida katsetati?

Akrediteeritud labor analüüsis **25 ette või taha paigaldatavat laste jalgrattaistet**, mis osteti veebi kaudu ja füüsilistest kauplustest **8 riigis**. Neid kontrolliti ohutusriskide suhtes, sealhulgas teravate servade ja eenduvate osade, kinnijäämise, löikamise ja muljumise ohu, tahtmatu vabanemise ja lahtitulemise suhtes, samuti vastupidavuse, toimivuse ning konstruktsiooni ja nõutavate mõõtmete nõuetele vastavuse osas.



Mida teie peaksite tegema?

- **Kontrollige**, kas kiirhoiatussüsteemis [Safety Gate](#) on teatatud probleemidest selle tootega, mida te soovite osta – otsige kindlasti sama partiinumbrit.
- **Enne ostmist** veenduge, et iste sobib teie jalgrattale – lapse maksimaalne pikkus ja kaal peaks olema müügikohas välja pandud.

- **Veenduge**, et sellel on õlarihmad, jalatoed ja jalarihmad – kui mingi neist puudub, võib see olla ohtlik.
- **Enne sõitu** kontrollige, et lapse istmel ei oleks teravaid servi, kruve või polte, mis võivad riietesse kinni jääda.
- **Kontrollige korrapäraselt oma jalgrattaistet**, eriti istme kinnitust, sest ilmastikuolud ja sage kasutamine võivad osade kinnitusi lõdvendada või kahjustada, mis võib mõjutada ohutust.
- **Teatage ohutusprobleemidest** või õnnetustest seoses selle tootega oma tarbijakaitseasutusele [Consumer Safety Gateway](#) kaudu.




Katsetulemused

Kokku 25 näidiseist 17 (68%) ei vastanud vähemalt ühele katsete nõudele.

Suurim nõuetele mittevastavuste määr oli seotud teravate servade ja väljaulatuvate osadega, kui 25 näidiseist 11 (44%) ei vastanud nõuetele. Kokku ei vastanud 8 (32%) näidist jalgade ja rihmadega kinnitamise nõuetele. Istme külgmise kaitse nõuetele ei vastanud 6 (24%) näidist. Sama suur osa ei vastanud nõuetele ka turvasüsteemi tõhususe, rihmade kindluse (nende paigalpüsimise tagamise) ja reguleerimisseadmete tugevuse osas.

Veebi kaudu ostetud 13 näidiseist 11 (85%) ei vastanud nõuetele, samuti 6 (50%) 12st poest ostetud näidiseist. Lisaks ei vastanud enamik istmeid ka hoiatuste, märgistuse ja juhiste nõuetele, mis peavad olema tootega kaasas.



Milles riskid seisnevad?

Laste jalgrattatoole kasutatakse kohtades, kus võib juhtuda õnnetusi ja kokkupõrkeid, mistõttu on riskide vähendamine hädavajalik. Halb konstruktsioon või vilets tootmine võivad suurendada vigastuste ohtu.


Kõige tõsisemaid ohutusprobleeme leiti turvavööde ja turvasüsteemide juures. Mõned reguleerimiseadmed ei vastanud tugevuskatsete nõuetele, rihmad võisid paigast nihkuda või ei olnud lastele ohutud, mis tekitas kukkumise ning võimaliku takerdumise või kähgistamise ohu.

Lisariskideks on valesti kinnitatud esiistmed, mis võivad mõjutada juhitavust ja põhjustada õnnetusi, ning valesti paigutatud või kinnitatud istmed, mille tagajärjel võib laps maha kukkuda. Ilmastikuolud, sage ja konkreetsele jalgrattale sobimatu istme kasutamine võivad ohutust veelgi halvendada.



Mida tegid riiklikud ametiasutused?

Nõuetele mittevastavatest näidistest **2** puhul leiti, et need kujutavad endast **tõsist riski**, 1 puhul kõrget riski, 3 puhul keskmist ja 3 puhul madalat riski.



ELi toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi [Safety Gate](#) esitati teated **2 toote** kohta, mis loeti kahjulikeks.

Selles koostöös osalenud riiklikud ametiasutused võtsid järgmisi meetmeid:

- kutsusid ühe toote lõppkasutajatelt tagasi;
- andsid korralduse kolme toote turult kõrvaldamiseks;
- palusid ettevõtjatel viit toodet muuta või parandada;
- kehtestasid ettevõtjatele sanktsioonid veel kolme toote suhtes;
- nõudsid, et kolm toodet varustataks asjakohaste hoiatustega.

